



INFORME DESPERFECTOS CASCO URBANO DE SOTRES

A) Alumbrado: tras observar el funcionamiento del alumbrado público, señalamos a continuación algunos puntos problemáticos:

1. Cementerio viejo
2. La Concha (ya reparada)
3. La Bolera
4. La del Juantan (ya reparada)
5. La Cortina-Casa Valentina
6. La Portiella
7. El Riu-Casa Rumba- intermitente
8. El Casaron-Casa Florencio
9. Puerta la Boriza
10. Cuetu-Casa Rocío
11. Cuetu-Casa esteban
12. Altu Cuetu-garaje Kilo
13. Cuetu-Casa Luis y Benigna
14. Cuetu-Casa Eustaquio
15. Cuetu- Caleyon Casa Cipriana

Además el cableado esta en muy malas condiciones, en algunos casos cuelgan excesivamente porque los puntos de fijación no cumplen su función. **(Fotos 1-3)**

B) Alcantarillado: también hemos observado varias alcantarillas en mal estado y obstruidas, que pasamos a enumerar: **(Fotos 4-9)**

1. Encima la Cueva (rota y obstruida)
2. La Bolera (rota, con una chapa como solución al problema y que es conflicto para el transito de coches)
3. Cementerio viejo
4. Tresiglesia (Cuadra Ramona y Cuadra Benardina) Rotas
5. Cuetu (cuadra Maria Francisca, casa Raquel, altu el Cuetu)Rotas y obstruidas
6. Caleyon (obstruidas)



C) Barandillas: las pocas que hay están en malas condiciones (Campiellu e iglesia) y hay puntos muy peligrosos donde son necesarios sistemas de protección, por ejemplo en: **(Fotos 10 y 11)**

1. Puerta la Boriza
2. La Bolera
3. La Plaza
4. La Concha
5. La carretera-Casa Ernestina
6. Cuetu-Casa Ángel y Miguel
7. Cuetu-Casa de David
8. La Torre-Casa Palmira

D) Pareones: es necesario recuperar algunos muros que se están derrumbando y otros completamente perdidos. **(Fotos 12 y 13)**

1. Cementerio Viejo
2. Concha
3. Campiellu - Casa Feliciano

E) Fuentes: las tres que existen están en muy mal estado e inservibles **(Fotos 14-17)**

F) Obra final legislatura PP (hormigonado a parches de algunas calles del pueblo): **(Foto 18)**

1. Casa Jesús y Vicentina
2. Cuadras alto el Cuetu (Rufino y salud)
3. Rampa del Campiellu
4. Rayado Casa Juan y Kika y acceso a la escuela

G) Baches: entrada del pueblo en malas condiciones y Portiella (Casa Tano) **(Foto 19)**

H) Puertas de los cementerios **(Fotos 20 y 21)**

Adjuntamos informe grafico en el que se refleja la situación de los puntos mencionados.